

# NISSAN

<b>NISSAN</b>				
<b>Código</b>	<b>Modelo</b>	<b>Cm<sup>3</sup></b>	<b>Motor</b>	<b>Pág.</b>
MP-81010	Pathfinder 87/95 / Pathfinder XE 90/95	2960	VG30E 12V V6	176
MP-82010	Pathfinder LE/SE/XE 96/00 / Frontier 99/04/ X-terra 00/04	3274	VG33E 12V V6	177
MP-102010	Frontier D 2009/... 16V	2488	YD25DDTI	178
MP-107010	Tiida 07/... /Livina 08/... /Sentra 06/... / X-Trail 2007/... 16V	1797	MR18DE	179
MP-107010	Tiida 07/... /Livina 08/... /Sentra 06/... / X-Trail 2007/... 16V	1998	MR20DE	179
MP-61010	Frontier TD 2002/2005 / Xterra TD 2002/2005	2796	WM28TI -12V	180
MP-702	Livina 2009/... 16V	1598	K4M	181

# NISSAN

## MP-81010

Motor	Cm.	Hp	Ø
VG30E V6 12 V	2960	148	88

**Nissan:** Pathfinder 87/95  
Pathfinder SE 90/95  
Pathfinder XE 90/95  
Pathfinder LE 94/95

Código	Descrição	Quant.	Mat.
MP-81010	Jgo. de Juntas p/ Motor C/ Cab. - C/ Ret.		
MP-81020	Jgo. de Juntas p/ Motor C/ Cab. - S/ Ret.		
MP-81100	Junta de cabeçote	2	NA
MP-81120	Junta tampa de Válvulas	2	BO
MP-81130	Junta do coletor Escape	2	M
MP-81140	Junta do coletor Admissão	2	NA
MP-81141	Junta do coletor Admissão	1	NA
MP-81150	Junta saída escape	2	NA
	Ret. traseiro do Virabrequim 84 x 104 x 11mm	1	S
	Ret. da distribuição 33 x 47 x 8mm	1	S
	Ret. da comando 34 x 48 x 7mm	1	S
	Retentor de Válvulas 6 x 10,7 x 11,5mm	12	V



MP-81100



MP-81120



MP-81130




MP-81140



MP-81141



MP-81150



NISSAN				MP-82010
Motor	Cm	Hp	Ø	<b>Nissan:</b> Pathfinder LE/SE/XE 96/00 Frontier SE 99/03 Frontier XE 99/04 X-terra SE/XE 00/04
VG33E V6 12V	3274	150 168 170	92,5	

Código	Descrição	Quant.	Mat.
MP-82010	Jgo. de Juntas p/ Motor C/ Cab. - C/ Ret.		
MP-82020	Jgo. de Juntas p/ Motor C/ Cab. - S/ Ret.		
MP-82100	Junta de cabeçote	2	NA
MP-81120	Junta tampa de Válvulas	2	BO
MP-82130	Junta do coletor Escape	2	M
MP-82140	Junta do coletor Admissão	2	NA
MP-82141	Junta do coletor Admissão	1	NA
MP-81150	Junta saída escape	2	NA
	Ret. traseiro do Virabrequim 84 x 104 x 11mm	1	S
	Ret. da distribuição 33 x 47 x 8mm	1	S
	Ret. da comando 34 x 48 x 7mm	1	S
	Retentor de Válvulas 6 x 10.7 x 11,5mm	12	V



MP-82100



MP-81120





MP-81130



MP-82140



MP-82141



NISSAN				MP-102010	
Motor	Cm	Hp	Ø	Nissan: Frontier D 2009/...	
YD25DDTI 16V	2488	144	89		
Código	Descrição			Quant.	Mat.
MP-102010	Jgo. de Juntas para Motor C/ Cab. - C/ Ret.				
MP-102020	Jgo. de Juntas para Motor C/ Cab. - S/ Ret.				
MP-102030	Jgo. de Juntas para Motor S/ Cab. - C/ Ret.				
MP-102040	Jgo. de Juntas para Motor S/ Cab. - S/ Ret.				
MP-102050	Jgo. de Juntas p/ Motor C/Cab. Metal - C/ Ret.				
MP-102060	Jgo. de Juntas p/ Motor C/Cab. Metal - S/ Ret.				
MP-102100-1	Junta de cabeçote $\times$ 0,85mm			1	NA
MP-102100-2	Junta de cabeçote $\times$ 0,90mm			1	NA
MP-102100-3	Junta de cabeçote $\times$ 0,92mm			1	NA
MP-102100-4	Junta de cabeçote $\times$ 0,95mm			1	NA
MP-102100-5	Junta de cabeçote $\times$ 0,97mm			1	NA
MP-102100-6	Junta de cabeçote $\times$ 1,00mm			1	NA
MP-102101-1	Junta de cabeçote (Metal) $\times$ 0,85mm			1	M
MP-102101-2	Junta de cabeçote (Metal) $\times$ 0,90mm			1	M
MP-102101-3	Junta de cabeçote (Metal) $\times$ 0,92mm			1	M
MP-102101-4	Junta de cabeçote (Metal) $\times$ 0,95mm			1	M
MP-102101-5	Junta de cabeçote (Metal) $\times$ 0,97mm			1	M
MP-102101-6	Junta de cabeçote (Metal) $\times$ 1,00mm			1	M
MP-102120K	Kit Junta da tampa de válvulas			1	BO
MP-102130	Junta do coletor de escape			1	FPHF
MP-102140	Junta do coletor de admissão			1	FPHF
MP-102153	Junta da distribuição			1	BO
KBO-102010	Kit de Borrachas			1	BO
31.30.0100AH	Ret. traseiro do Virabrequim 84 x 104 x 8,5mm			1	S
31.31.9100H	Ret. da distribuição 50 x 62 x 7mm			1	S
31.33.2100V	Retentor de Válvulas 5 x 9.7 x 11,5mm			16	V



MP-102100



MP-102101




MP-102120K



MP-102130




MP-102140




KBO-102010



01



MP-102153



02



03



04



05



06



07



08



09



10



31.30.0100AH



31.31.9100H



31.33.2100V





# NISSAN

# MP-702

## Kit para retificação de válvulas

**Motor**
**Cm**
**Hp**
**Ø**
**Nissan:** Livina 2009/...

 K4M  
16V  
(DOHC)

1598

115

80,5



MP-0143



MP-0143 MLS



MP-70915



MP-70917



MP-70035



MP-70919




MP-70921



MP-70183



MP-70083



MP-70911 BO



33.30.5600AH



33.32.2300H



33.31.2500H



33.33.5000V

**KET-702**
**Código**
**Descrição**
**Quant.**
**Mat.**

MP-702

Jgo. de Juntas para Motor

MP-702 CR

Jgo. de Juntas para Motor Com Retenores

MP-702 MLS

Jgo. de Juntas para Motor c/ Jt.Cab.MLS

MP-702 CRMLS

Jgo. de Juntas p/Motor C/ Ret. C/ Jt.Cab MLS

MP-7013M

Kit de juntas p/ Retif.de válvulas c/ Jt. cabeçote

MP-7013MLS

Kit de juntas p/ Retif.válvulas c/ Jt.Cab.MLS

MP-0143

Junta de cabeçote

1

NA

MP-0143 MLS

Junta de cabeçote

1

MLS

MP-70911 BO

Junta do cárter

1

BO

MP-70915

Junta do coletor de escapamento

1

CV

MP-70917

Junta coletor de admissão

1

CV

MP-70035

Jg. entre coletor de admissão (5)

1

S

MP-70919

Base termostato

1

CV

MP-70921

Base termostato

1

S

MP-70083

Junta da Bomba D'agua

1

PH

MP-70183

Junta da Tampa do Comando Superior

1

PH

33.30.5600AH

Ret. Traseiro do virabrequim 80 x 100 x 8mm

1

S

33.32.2300H

Ret. comando de válvulas 28 x 42 x 5mm

2

S

33.31.2500H

Ret. da distribuição 35 x 47 x 7mm

1

S

33.33.5000V

Retentor de Válvulas 4.7 x 10.6 x 16.5mm

16

V